

Enna Bassa, buca pericolosa sulla Pergusina: segnalata solo con un triangolo

Autore: redazione-vivienna

Data: 29 Dicembre 2025



Una buca pericolosa è comparsa sulla [Pergusina](#), a [Enna Bassa](#), a pochi metri dal cavalcavia mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Peraltro, si trova in un tratto sensibile, soprattutto perché in prossimità di una struttura sanitaria fondamentale come l'ospedale.

Il triangolo

A segnalare l'insidia sull'asfalto non ci sono transenne, né una segnaletica adeguata, ma soltanto un triangolo stradale poggiato alla meglio: una soluzione improvvisata che appare del tutto insufficiente e che rischia di trasformare una semplice criticità in un potenziale incidente.

Il pericolo

Il triangolo, facilmente spostabile e poco visibile soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia, non garantisce alcuna reale tutela per gli utenti della strada. Il rischio di danni ai veicoli o, peggio ancora, di incidenti è concreto, in particolare per motociclisti e ciclisti, più esposti alle insidie del

manto stradale dissestato

Riferimento articolo: <https://www.vivienna.it/2025/12/29/enna-bassa-buca-pericolosa-sulla-pergusina-segnalata-solo-con-un-triangolo/>

Generato il 18/05/2026